



PHỤ LỤC 2.5 - TÀI SẢN CHỨA TRONG CONTAINER GMTU4498426 (02)

STT	Danh mục	Số lượng	Vật liệu	Khối lượng (kg)	Tình trạng	Viết Tín đánh giá
1	Nồi cơm điện Cuckoo sản xuất năm 2016	1	Chủ yếu là nhựa, phần còn lại là sắt	9,85	Cũ, bám bẩn, han gỉ	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
2	Đá mài các loại		Phi kim loại	468,00	Ngoại quan bình thường.	Đá mài để lâu trong môi trường kho bãi dễ bị ẩm, lão hóa chất kết dính hoặc nứt ngấm bên trong. Do đặc thù vật liệu là hợp chất (không thể tái chế như kim loại) nên chỉ còn giá trị bán phế liệu
3	Sắt các loại		Sắt	102,00	Cũ, han gỉ	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
4	Vòng bi các loại		Vòng bi các loại	47,85	Gỉ sét màu nâu đỏ trên bề mặt vòng đệm và ca trong/ca ngoài của vòng bi.	Mặc dù chưa qua lắp đặt, nhưng do lưu kho trong môi trường container có độ ẩm cao và không được bảo trì định kỳ, hệ thống vòng bi đã bị oxy hóa sâu nên không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán
5	Sắt các loại		Sắt	273,40	Cũ, han gỉ	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
6	Thùng nhựa		Nhựa	16,60	Lão hóa	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
7	02 thanh đồng		Đồng	7,10	Ngoại quan bình thường	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
8	Nhựa các loại		Nhựa	7,10	Lão hóa	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
9	Nhôm các loại		Nhôm các loại	12,00	Nhôm đã bị oxy hóa sâu (ri trắng), bề mặt bị rỉ và xỉn màu, móp méo	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
10	26 đôi giày bảo hộ		26 đôi giày bảo hộ		Bong tróc da, bong keo	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
11	Hòm tôn		Thép	5,70	móp méo	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
12	Sắt các loại		Sắt	87,30	Han gỉ	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
13	Dây curoa các loại		Cao su	80,95	Đã cũ, lão hóa, nứt nẻ	Dây curoa để lâu ngày dẫn đến lão hóa, nứt nẻ không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu.
14	21 cuộn dây hàn GM-70S 1.0mm		Thép	315,00	Cuộn dây hàn đã để lâu năm, lớp mạ bảo vệ bề mặt đã bị oxy hóa và biến chất.	Dây hàn bị ẩm và rỉ bề mặt sẽ gây lỗi hồ quang, làm hỏng mối hàn (rỗ khí, nứt) và gây hư hỏng bếp hàn của máy. Việc sử dụng dây hàn không đảm bảo tiêu chuẩn sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết cấu công trình. không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu