

15	Bóng đèn cao tần		Chủ yếu là đồng	26,50	Bóng đèn cao tần hoạt động trong môi trường chân không tuyệt đối. Sau nhiều năm, các mối hàn giữa thủy tinh/gốm và kim loại còn thể bị lão hóa, xuất hiện các vết nứt vi mô làm khí lọt vào bên trong. Cánh tản nhiệt bằng đồng này nếu bị oxy hóa (xỉn màu, xanh hóa) sẽ làm giảm khả năng truyền nhiệt.	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
16	Bóng đèn cao tần		Chủ yếu là đồng	15,50		
17	Atomat		Atomat	8,00	Aptomat cũ	- Aptomat để lâu ngày dẫn đến các bề mặt tiếp xúc bằng đồng hoặc hợp kim bị oxy hóa, tạo ra một lớp màng cản trở dòng điện không an toàn khi sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu.
18	Mặt ghế inox		Mặt ghế inox	20,20	Hạn gỉ tại các mối hàn	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
19	24 lon nước làm mát động cơ	0,3	Chủ yếu là nước, phần còn lại là sắt		Cũ, hết hạn sử dụng	Nước không còn giá trị sử dụng, Vỏ lon chỉ còn giá trị bán phế liệu
20	07 thùng sơn ALKYD tổng hợp		Chủ yếu là nước, phần còn lại là sắt		Cũ, hết hạn sử dụng	Nước không còn giá trị sử dụng, Vỏ lon chỉ còn giá trị bán phế liệu
21	Nhựa các loại		Nhựa	5,80	Vỡ, lão hóa	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
22	Sắt các loại		Sắt	28,00	Hạn gỉ	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
23	18 mũ bảo hộ		18 mũ bảo hộ	5,85	lão hóa	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
24	khung giá sắt hộp 4 x 4 cm		khung giá sắt hộp 4 x 4 cm	116,76	Cũ, hạn gỉ	Không còn giá trị sử dụng. Chỉ còn giá trị bán phế liệu
Tổng cộng				1.659,46		